

Hanke:

2001898 Östersundomin kirkko, lämmitysjärjestelmän muutos 2021

KUSTANNUSSEURANTA (sis. ALV, €)

	Budj. 3.4.22	Ennuste	Sidottu	Sidotut varaukset	Toteutunu	Hankinnan lisätiedot
44760 Hallinnointi						
447601 Hallintokustannukset (kokouspalkkiot, tarjoilut ym)	1 000	1 000				
447604 Rakennuttaminen (oma/vieras)	1 000	1 000				
447605 Valvonta (oma/vieras)	5 000	5 000	2 619		2 619	Insinööritoimisto T. Lehti Oy
447616 Kopionti- ja tulostuskulut	500	500				
447618 Tutkimukset/selvitykset	9 000	11 300	11 300		11 300	Lauri Mehto Oy ja Arkbyroo Oy
44770 Rakentaminen						
447701 Rakentaminen (erittelemätön)	141 762	141 762	141 762		141 762	Tom Allen Senera Oy
447702 Rakentaminen (erittelemätön) / lisä- ja muutostyöt	60 000	63 746	63 746		63 746	
447703 Purkutyöt	35 000	35 000	33 400		33 400	Malgon Oy
447709 Rakennustyöt	15 000	15 000	10 517		10 517	Puuteos Nurmi Oy
447712 Maalaustyöt	5 000	5 000	3 800		3 800	Seppo Ilomäki Oy
447714 Sähkötöyt	18 000	18 000	11 750		11 750	Sipoon Energia Oy
447715 Sähkötöyt / lisä- ja muutostyöt	9 000	9 000	5 832		5 832	Schneider Oy
447716 LV-työt	94 600	94 600	94 600		94 600	LT Kiinteistötekniikka Oy
447717 LV-työt / lisä- ja muutostyöt	5 000	8 715	8 715		8 715	
Vapaat varaukset, sis. ALV						
Verollinen hinta	399 862	409 623	388 041		388 041	